Indicação Nº 9006/2025

Indico ao Exmo. Senhor Ramon Pires Corsini, DD. Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra, que interceda junto ao setor competente da municipalidade no sentido de **PROVIDENCIAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA**, a **substituição da placa de identificação da Estrada Tupinambás**, situada no **bairro Parque União**, pela **nova placa padronizada conforme o modelo atualizado adotado pelo Município**.

A placa atualmente instalada encontra-se em **estado de degradação, com baixa legibilidade e comprometimento da sua função sinalizatória**, o que prejudica a correta identificação da via por pedestres, condutores, prestadores de serviços, veículos de emergência e demais usuários do sistema viário. Tal condição contraria as normas básicas de sinalização previstas no **Código de Trânsito Brasileiro (CTB)** e nas diretrizes de padronização recomendadas pelos manuais técnicos de sinalização urbana.

A substituição solicitada visa **adequar a sinalização à padronização municipal vigente**, garantindo maior eficiência informacional, melhor organização do espaço público e contribuindo para a **segurança viária, mobilidade urbana e precisão na localização territorial**.

Diante do exposto, solicitamos a inclusão da demanda na **programação de manutenção e modernização da sinalização vertical**, com a instalação da **nova placa de identificação conforme especificações técnicas oficiais**.

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação de substituição da placa de identificação da **Estrada Tupinambás**, localizada no Parque União, fundamenta-se na necessidade de **adequação, modernização e padronização da sinalização viária** no Município de Itapecerica da Serra. A placa atualmente instalada apresenta **desgaste físico, perda de visibilidade, falhas de pintura e baixa legibilidade**, comprometendo sua função essencial de orientar adequadamente os usuários da via.

A inexistência de sinalização clara e padronizada prejudica a **mobilidade urbana**, causa **dificuldade de localização** para moradores, visitantes e prestadores de serviços, e pode impactar negativamente o atendimento de **equipes de emergência**, como SAMU, serviços médicos, Corpo de

PROTOCOLO 21818/2025 - 27/11/2025 12:21 - PROCESSO 67525
ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 12:21:44 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 6K1J-0690-V0M7-EZD9

Bombeiros, Defesa Civil e forças de segurança. Além disso, a sinalização deficiente contraria as diretrizes técnicas estabelecidas pelo **Código de Trânsito Brasileiro (CTB)** e pelas normas constantes dos **manuais de sinalização viária urbana**, que recomendam manutenção periódica, atualização do padrão visual e garantia de legibilidade.

A substituição pela **nova placa com modelo moderno adotado pelo Município** contribui para a uniformização da comunicação visual, promove maior **organização do espaço público**, fortalece as ações de **gestão integrada da cidade** e garante melhor experiência de deslocamento e segurança aos cidadãos.

Diante disso, a medida mostra-se necessária, oportuna e em plena consonância com os princípios de **eficiência, funcionalidade e segurança viária**, justificando plenamente o atendimento ao solicitado.

Desta forma, espero contar com a acolhida da presente Indicação por parte do Senhor Prefeito Municipal, por se tratar de medida de relevante interesse público.

Plenário David Farah, 27 de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Coletivo Cléo PQ União e Jones Jr.
Vereador

“Nos termos do Art. 218 do Regimento Interno referida Indicação será remetida ao Senhor Prefeito para as devidas Providências”

PROTOCOLO 21818/2025 - 27/11/2025 12:21 - PROCESSO 67525

ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 12:21:44 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 6K1J-0690-V0M7-EZD9