Indicação Nº 9004/2025

Indico ao Exmo. Senhor Ramon Pires Corsini, DD. Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra, que interceda junto ao setor competente da municipalidade no sentido de **PROVIDENCIAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA,** a **implantação de novas placas de identificação de vias públicas** no **bairro Jardim Branca Flor**, conforme o **padrão de comunicação visual urbana vigente no Município**, a fim de garantir correta identificação, uniformidade e modernização da sinalização vertical.

A presente solicitação engloba as seguintes vias:

Avenida das Flores; Estrada Jurema; Rua Acacia; Rua Azaléia; Rua Bagé; Rua Bela Vista; Rua Caiçara; Rua Caraguatatuba; Rua Cerro Largo; Rua Condor; Rua Copo de Leite; Rua Cruzeiro do Sul; Rua Dama da Noite; Rua das Hortências; Rua das Margaridas; Rua das Rosas; Rua do Moinho; Rua Emílio Colella; Rua Erval; Rua Estrela; Rua Girassol; Rua Jaguarão; Rua Jasmin; Rua João-de-Barro; Rua Lírio da Paz; Rua Lírio dos Vales; Rua Miranda; Rua Orquídea; Rua Pelotas; Rua Petúnia; Rua Maria do Carmo Faria; Rua Rio Pardo; Rua Rochedo; Rua Roque Gonzales; Rua Santiago; Rua Sempre Viva; Rua Taquara; Rua Tenente Portela; Rua José Ricardo Faria; Rua Tulipa; Rua Tupinambás; Rua Vera Cruz; Rua Vicente Dutra; Rua Violeta; Rua Vitória Régia; Viela Luiz Ângelo da Silva.

Justificativa Técnica Detalhada

Após vistorias informais realizadas por este mandato e diversas manifestações da comunidade, foi constatado que o bairro apresenta um **quadro significativo de defasagem na sinalização de identificação de ruas**, incluindo:

- Ausência total de placas em diversos logradouros;
- Placas antigas sem padrão de uniformidade;
- Sinalização corroída pela ação do tempo;
- Placas fixadas em altura ou posição inadequadas, comprometendo a leitura;
- Dificuldade de visualização noturna devido à falta de material refletivo;

PROTOCOLO 21816/2025 - 27/11/2025 11:46 - PROCESSO 67523
ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 11:46:40 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 3U01-08BR-4RGJ-MA06

- Divergências entre nome oficial das vias e nomenclaturas expostas publicamente.

A falta de sinalização adequada impacta diretamente:

1. Segurança Pública e Resposta a Emergências

O déficit de placas dificulta o deslocamento de equipes do **SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, GCM e Defesa Civil**, aumentando o tempo de resposta em emergências e comprometendo o atendimento à população.

2. Mobilidade Urbana e Acessibilidade

A correta identificação viária contribui para:

- Facilitação do fluxo de veículos e pedestres;
- Redução de conflitos de circulação;
- Organização espacial do território;
- Atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana.

3. Serviços Essenciais e Logística

Prejudica consideravelmente:

- Rotas de coleta de lixo;
- Transporte escolar;
- Transporte público;
- Entregas de mercadorias (Correios e serviços privados);
- Prestadores de serviços essenciais.

4. Ordenamento Territorial e Comunicação Visual

A uniformização da sinalização contribui para:

- Padronização do espaço urbano;
- Melhoria estética do bairro;
- Cumprimento das diretrizes de comunicação visual institucional;
- Transparência na prestação de informações ao cidadão.

PROTOCOLO 21816/2025 - 27/11/2025 11:46 - PROCESSO 67523
ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 11:46:40 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 3U01-08BR-4RGJ-MA06

Solicitação Administrativa

Ante o exposto, solicitamos:

1. **Realização de vistoria técnica oficial** pela equipe responsável pela sinalização urbana;
2. **Inclusão das vias listadas no cronograma municipal de modernização da sinalização vertical**;
3. **Instalação de novas placas** seguindo o padrão atualizado, com:
    - Material metálico anticorrosivo;
    - Pintura com proteção UV;
    - Película refletiva de alta visibilidade;
    - Identificação completa do logradouro e CEP, quando aplicável;
    - Fixação em altura e posição conforme normas técnicas vigentes.
4. **Substituição das placas antigas deterioradas** e **reposicionamento das que se encontram irregulares**;
5. **Registro da intervenção** no sistema municipal de gestão de sinalização (quando existente), para fins de controle e manutenção futura.

Considerações Finais

A presente solicitação visa promover **melhor ordenamento urbano**, garantir **acessibilidade à informação**, aprimorar a **mobilidade local** e assegurar que moradores e visitantes tenham **clareza e precisão na identificação das vias**.

A implantação das novas placas representa ação de baixo custo e alto impacto, contribuindo diretamente para o desenvolvimento urbano e para a qualidade de vida da comunidade do **Jardim Branca Flor**.

Certos da colaboração de Vossa Senhoria, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

PROTOCOLO 21816/2025 - 27/11/2025 11:46 - PROCESSO 67523

ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 11:46:40 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 3U01-08BR-4RGJ-MA06

Desta forma, espero contar com a acolhida da presente Indicação por parte do Senhor Prefeito Municipal, por se tratar de medida de relevante interesse público.

Plenário David Farah, 27 de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Coletivo Cléo PQ União e Jones Jr.
Vereador

"Nos termos do Art. 218 do Regimento Interno referida Indicação será remetida ao Senhor Prefeito para as devidas Providências"

PROTOCOLO 21816/2025 - 27/11/2025 11:46 - PROCESSO 67523

ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 27/11/2025 11:46:40 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 3U01-08BR-4RGJ-MA06