Indicação Nº 353/2026

Indico ao Exmo. Senhor Ramon Pires Corsini, DD. Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra, que interceda junto ao setor competente da municipalidade no sentido de **PROVIDENCIAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, solicitar providências técnicas e operacionais** no sentido de promover a **remoção de material terroso (barro)** depositado sobre a **Estrada do Campestre**, em trecho localizado **nas proximidades da ponte da Fazenda Éder**, em razão das **intensas precipitações pluviométricas ocorridas recentemente**.

O acúmulo de referido material tem ocasionado **comprometimento da trafegabilidade da via**, reduzindo as condições de segurança para veículos e pedestres, além de representar **risco iminente de acidentes**, especialmente em períodos noturnos e de nova incidência de chuvas. Ressalta-se, ainda, que o local constitui importante via de acesso para moradores da região, transporte escolar e veículos de emergência.

Diante do exposto, **requer-se a adoção das medidas cabíveis**, com a máxima brevidade possível, visando à **limpeza, desobstrução e restabelecimento das condições adequadas de circulação**, em atendimento ao interesse público e à segurança viária.

Justificativa:

Em decorrência das **fortes chuvas registradas na região**, houve o **deslocamento de material terroso (barro)** para o leito da **Estrada do Campestre**, especialmente no trecho situado **próximo à ponte da Fazenda Éder**. Tal ocorrência comprometeu significativamente as **condições de trafegabilidade da via**, ocasionando redução da aderência do pavimento, obstrução parcial da pista e aumento do risco de acidentes.

Ressalta-se que a referida estrada constitui **importante via de acesso para moradores locais, transporte escolar, escoamento da produção rural e circulação de veículos de emergência**, sendo indispensável a manutenção de condições adequadas de segurança e mobilidade.

A permanência do material acumulado no local representa **risco iminente à integridade física dos usuários da via**, além de potencializar danos à

PROTOCOLO 414/2026 - 26/01/2026 09:35 - PROCESSO 68476
ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 26/01/2026 09:36:07 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 05NG-2FC5-HR27-3P04

Infraestrutura viária, sobretudo em caso de novas precipitações pluviométricas, podendo ocasionar processos erosivos, assoreamento e agravamento do estado da pista.

Diante do exposto, faz-se **necessária e urgente a intervenção do Poder Público**, por meio da remoção do material terroso e da limpeza do trecho afetado, em atendimento ao **interesse público, à segurança viária e ao dever constitucional do Município de garantir a adequada manutenção das vias públicas**.

Plenário David Farah, 26 de janeiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente

Coletivo Cléo PQ União e Jones Jr.
Vereador

"Nos termos do Art. 218 do Regimento Interno referida Indicação será remetida ao Senhor Prefeito para as devidas Providências"



PROTOCOLO 414/2026 - 26/01/2026 09:35 - PROCESSO 68476

ASSINADO POR " JONES DONIZETTE SOBRINHO JUNIOR:53377003835" - 26/01/2026 09:36:07 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 05NG-2FC5-HR27-3P04